



Ministerstvo životného prostredia SR  
**Ing. Roman Havlíček**, generálny riaditeľ  
Sekcia vôd  
Námestie Ľudovíta Štúra 1  
812 35 Bratislava

V Tulčíku, 3. 11. 2021

Vážený pán generálny riaditeľ,

**týmto Vás chceme požiadať o stanovisko k situácii pokračujúceho ohrozovania povrchového vodného zdroja pitnej vody Vieska a jeho potenciálneho zničenia z dôvodu pokračujúcej ťažby dreva v jeho ochrannom pásme.**

Pre objasnenie situácie uvádzame:

Listom zo dňa 8. 4. 2021 informovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. starostov obcí Hertník, Fričkovce, Osikov, Bartošovce, Vaniškovce, Raslavice, Abrahámovce, Lopúchov, Buclovany a Koprivnica **o pretrvávajúcich problémoch s množstvom, kvalitou a zakalením vody** odoberanej z povrchového vodného toku Vieska, čo má za následok obtiažne zabezpečenie dostatku pitnej vody pre celé zásobované územie a to v **dôsledku neúmernej ťažby dreva v ochrannom pásme vodného zdroja Vieska.**

Potok Vieska je jediným vodárenským zdrojom v tejto lokalite, ktorý bol v minulosti tvorený troma prítokmi a v súčasnosti, aj z dôvodu ťažby dreva v ochrannom pásme, je na toku Vieska už **len jeden jediný prítok**. V liste ďalej upozornili, že ťažba dreva ich dostáva do situácie, kedy pretrváva neustále možné riziko, že nebudú schopní zabezpečiť požadované množstvo a kvalitu pitnej vody pre celý Podčergovský skupinový vodovod.

Reakciou štátneho podniku Lesy SR na tento závažný problém ohrozovania vodného zdroja je pokračovanie ťažby dreva. Tá je navyše realizovaná **bez** platne schváleného Programu starostlivosti o lesy a teda i bez akéhokoľvek posúdenia jej vplyvu na vodozádržnú schopnosť lesov ochranného pásma vodného zdroja! Lesné kolesové traktory používané pri sťahovaní dreva spôsobujú v citlivej oblasti flyšu výrazné erózne ryhy, odvodňujú územie, zrýchľujú odtok vody z ochranného pásma, znižujú jeho vodozádržnú schopnosť, spôsobujú splavovanie lesnej pôdy do vodárenského toku a jeho zakalovanie.

Obraz situácie dotvára vyznačenie ťažby priamo v jednom z miestnych pramenísk. Označených na výrub je niekoľko stromov priamo v pramenisku ako aj v jeho blízkosti. Pílenie stromov ako aj následná manipulácia s vyrúbanými stromami pomocou používaného lesného kolesového traktora pramenisko zničí.

V prílohe prikladáme trestné oznámenia a podnety, ktoré sme zaslali príslušným orgánom z dôvodu aktuálne prebiehajúcej ťažby dreva v poraste 463\_1, v ktorom sa nachádza i uvádzané pramenisko.

S pozdravom,

Ing. Juraj Lukáč  
Lesoochranárske zoskupenie VLK

Príloha:

Farebná verzia fotiek je zverejnená na [www.cergov.wolf.sk](http://www.cergov.wolf.sk)

1. List VVS, a. s. závod Bardejov zo dňa 8. 4. 2021
2. Trestné oznámenie LZ VLK pre podozrenie z poškodzovania ochranného pásma vodárenského zdroja povrchových vôd a vodného zdroja v k. ú. Hertník zo dňa 2. 11. 2021
3. Podnet LZ VLK vo veci podozrenia z porušovania druhovej ochrany v CHVÚ Čergov a SKUEV Čergov zo dňa 2. 11. 2021
4. Trestné oznámenie LZ VLK pre podozrenie z trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa ust. § 305 Tr. zák.